

Alimentation pour convertisseur de mesure de pression

F.T. 40.9750

Données techniques

Tension d'alimentation

220 V AC, 50 Hz

Sortie

1 ou 2 sorties séparées galvaniquement 23 à 25 V DC.


4CN.-54

Désignation	TN	Entrée	Sortie	Montage
4 CN 1 54	48001225	220 V AC	1x24 V DC	sur rail
4 CN 2 54	48000734	220 V AC	2x24V DC	sur rail